


# Opel Zafira, 2012

XWFPE9D11C0005907 • 26 мая 2023



Онлайн-отчёт может дополняться.  
Актуальный отчёт смотрите  
по [ссылке](#).



- |                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Данные из ПТС</b><br/>Найдены характеристики</p>     | <p>✓ <b>Данные о техосмотрах</b><br/>2 записи</p>   |
| <p>✓ <b>Владельцы по ПТС</b><br/>2 владельца</p>             | <p>✓ <b>Работа в такси</b><br/>Нет записей</p>      |
| <p>✓ <b>Данные о залоге</b><br/>Нет записей</p>              | <p>✓ <b>Работа в каршеринге</b><br/>Нет записей</p> |
| <p>✓ <b>Наличие ограничений</b><br/>Нет записей</p>          | <p>✓ <b>Договоры лизинга</b><br/>Нет записей</p>    |
| <p>✓ <b>Нахождение в розыске</b><br/>Нет записей</p>         | <p>✓ <b>История пробегов</b><br/>14 записей</p>     |
| <p>✓ <b>Размещения на Авто.ру</b><br/>1 объявление</p>       | <p>✓ <b>Отзывные кампании</b><br/>Нет записей</p>   |
| <p>✓ <b>Участие в ДТП</b><br/>Данные о ДТП не обнаружены</p> | <p>✓ <b>Страховые полисы</b><br/>Нет записей</p>    |
| <p>✓ <b>Расчёт стоимости ремонта</b><br/>Нет записей</p>     | <p>✓ <b>Штрафы</b><br/>Нет неоплаченных</p>         |
| <p>✓ <b>Страховые выплаты</b><br/>Нет записей</p>            | <p>✓ <b>Опции по VIN</b><br/>Есть записи</p>        |
| <p>✓ <b>Аукцион битых автомобилей</b><br/>Нет записей</p>    | <p>✓ <b>История эксплуатации</b><br/>16 записей</p> |

- Оценка Авто.ру  
77 баллов
- Транспортный налог  
4 200 ₽ в год

- Отзывы и рейтинг  
4,6 баллов из 5
- Характеристики  
Найдены в каталоге

## Данные из ПТС

Обновлено 25 мая 2023

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Марка и модель     | Opel Zafira       |
| ПТС                | Оригинал          |
| Электронный ПТС    | Нет               |
| Дата выдачи ПТС    | 30 августа 2012   |
| Дата выдачи СТС    | 14 февраля 2017   |
| VIN                | XWFPE9D11C0005907 |
| Год выпуска        | 2012 г.           |
| Объём двигателя    | 1.8 л.            |
| Мощность двигателя | 140 л.с.          |
| Цвет               | Коричневый        |

- Данные ПТС проверены

## 2 владельца по ПТС

Обновлено 25 мая 2023

-  **Физическое лицо**  
1 февраля 2013 — 14 февраля 2017 (4 года 1 месяц)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Дата    | 1 февраля 2013        |
| Событие | Первичная регистрация |

-  **Физическое лицо**  
14 февраля 2017 — настоящее время (6 лет 4 месяца)

|         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата    | 14 февраля 2017                                                                                                     |
| Регион  | Санкт-Петербург                                                                                                     |
| Событие | Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме с сохранением государственных регистрационных знаков |

## Нахождение в залоге

Обновлено 26 мая 2023

- ✔ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены  
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

## Наличие ограничений

Обновлено 25 мая 2023

- ✔ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены  
По данным ГИБДД

## Нахождение в розыске

Обновлено 25 мая 2023

- ✔ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены  
По данным ГИБДД

## 1 объявление на Авто.ру

Обновлено 26 мая 2023



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Дата      | 24 апреля 2015     |
| Пробег    | 59 000 км          |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Продавец  | Частное лицо       |
| Регион    | Санкт-Петербург    |
| Цена      | 800 000 ₽          |



### Комментарий продавца

Я езжу на машине постоянно и везде.  
Ни разу не подвела. За 59 тыс километров перегорел только ближний свет.  
По кузову есть косяки.

На машину установлено: парктроник, иммобилайзер-секретка, замок капота. Покупалась за 1.030.000 в феврале 2013 года.

Комплектация машины - редкая Cosmo 2012 года...

[Смотреть объявление](#)

## Участие в ДТП

Обновлено 25 мая 2023

- ✓ В ГИБДД нет данных об авариях  
Автомобиль с этим VIN-номером официально не регистрировался в ДТП.

С 2015 года все аварии попадают в базу ГИБДД

## Расчёт стоимости ремонта не проводился

Обновлено 25 мая 2023

- ✓ Расчёт не проводился  
Это не гарантирует, что автомобиль не ремонтировали, но значит, что его не оценивали через страховые компании. Владелец КАСКО и ОСАГО страховые компании оценивают стоимость ремонта после ДТП

## Страховые выплаты

Обновлено 25 мая 2023

- ✓ По данным Uremont страховых выплат не было  
После повреждений страховые компании компенсируют ущерб. Выплата не гарантирует, что машину ремонтировали

## Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 26 мая 2023

- ✓ Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей  
Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

## Техосмотры

Обновлено 26 мая 2023

### 22 января 2018

|        |           |
|--------|-----------|
| Пробег | 117103 км |
|--------|-----------|

### 20 января 2021

|        |           |
|--------|-----------|
| Пробег | 175084 км |
|--------|-----------|

## Работа в такси

Обновлено 25 мая 2023



Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

## Работа в каршеринге

Обновлено 26 мая 2023



Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

## Договоры лизинга

Обновлено 25 мая 2023




Автомобиль не обнаружен в договорах лизинга

Лизинг — долгосрочная аренда. Автомобиль мог подвергаться сильному износу, стоит обратить внимание на его состояние

## История пробегов

Обновлено 26 мая 2023

Пробег, тыс. км



## Отзывные кампании

Обновлено 26 мая 2023



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

---

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

## Страховые полисы

Обновлено 23 мая 2023



Автомобиль не страховали

По данным РСА и наших партнёров

# Штрафы

Обновлено 25 мая 2023



Онлайн-отчёт может дополняться.  
Остальные штрафы смотрите по [ссылке](#).

## 500 ₽ Оплачен

17 мая 2023 • Санкт-Петербург и Ленинградская область

### Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

### Кем выдан

ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г.СПб и ЛО

### УИН

18810578230517682464

## 500 ₽ Оплачен

16 мая 2023 • Санкт-Петербург и Ленинградская область

### Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

### Кем выдан

ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г.СПб и ЛО

### УИН

18810578230516085667

## 500 ₽ Оплачен

15 мая 2023 • Санкт-Петербург и Ленинградская область

### Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

### Кем выдан

ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г.СПб и ЛО

### УИН

18810578230515675428

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

# Опции по VIN

## Безопасность

- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые

- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)

## Обзор

- Противотуманные фары
- Датчик дождя
- Датчик света

- Омыватель фар
- Электрообогрев боковых зеркал

## Комфорт

- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Регулировка руля по высоте
- Регулировка руля по вылету
- Мультифункциональное рулевое колесо

- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Усилитель руля

## Элементы экстерьера

- Стальные диски

- Рейлинги на крыше

## Защита от угона

- Сигнализация
- Центральный замок

- Датчик проникновения в салон (датчик объема)
- Иммобилайзер

## Мультимедиа

- Аудиосистема
- USB

- AUX
- Розетка 12V

## Салон

- Ткань (Материал салона)
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса

- Складывающееся заднее сиденье
- Передний центральный подлокотник
- Третий задний подголовник

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN



# История эксплуатации

Обновлено 26 мая 2023



## Выпуск автомобиля

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Год выпуска         | 2012   |
| Страна производства | Россия |



## Владелец 1

Физическое лицо, 1 февраля 2013 — 14 февраля 2017 (4 года 1 месяц)  
Санкт-Петербург

24 апреля 2015, Санкт-Петербург

### Размещение на Авто.ру

|          |              |
|----------|--------------|
| Пробег   | 59 000 км    |
| Продавец | Частное лицо |

[Смотреть объявление](#)



## Владелец 2

Физическое лицо, 14 февраля 2017 — настоящее время (6 лет 4 месяца)  
Санкт-Петербург

23 февраля 2017

### Визит в автосервис

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Пробег     | 97 106 км                  |
| Автосервис | <a href="#">Прагматика</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург            |

22 января 2018

### Техосмотр

|        |            |
|--------|------------|
| Пробег | 117 103 км |
|--------|------------|

14 января 2019

## Визит в автосервис

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Пробег     | 135 000 км        |
| Автосервис | Партнёр Авто.ру   |
| Регион     | г Санкт-Петербург |

### Выполненные работы

Диагностика генератора и электропроводки силовых проводов  
Замена АКБ  
Снятие/установка генератора  
Снятие/установка защиты картера  
Замена гофры глушителя  
Комплексный осмотр автомобиля  
Коррекция уровня охл. жидкости  
Протяжка болтов водяного насоса  
Слесарные работы (отогревание болтов приемной трубы)

### Купленные детали

Антифриз Akira Coolant -40 красный 1л  
Генератор в сборе AC Delco  
Батарея аккумуляторная Bosch 12V 80Ah 740A  
Ремень поликлиновый AC Delco  
Прокладка приёмной трубы GM  
Гофра глушителя 50x200 мм (Interlock) Zekkert

3 июня 2019 — 17 мая 2023

## 86 штрафов на сумму 66 000 ₽

[Все штрафы](#)

20 января 2021

## Техосмотр

|        |            |
|--------|------------|
| Пробег | 175 084 км |
|--------|------------|

6 сентября 2021

## Визит в автосервис

Пробег 189 624 км  
Автосервис [ЕвроАвто](#)  
Регион Санкт-Петербург

### Выполненные работы

Диагностика сцепления ("бесплатно – при устранении обнаруженных неисправностей")

18 сентября 2021

## Визит в автосервис

Автосервис [Прагматика](#)  
Регион Санкт-Петербург

19 декабря 2021

## Визит в автосервис

Пробег 193 761 км  
Автосервис [ЕвроАвто](#)  
Регион Санкт-Петербург

### Выполненные работы

Осмотр предварительный ("бесплатно – при выполнении рекомендуемых работ")

Восстановительные работы: 0.8 н/ч закрепление тепло-экрана отгнил

Фильтр салона - Замена

Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)

Фильтр воздушный - Замена ( Двиг.:1.8 л. Бензин)

Защита картера снятие/установка

### Купленные детали

Очиститель тормозов

Масло моторное

Прокладка пробки масляного поддона

Фильтр салона

Фильтр масляный

Фильтр воздушный

6 января 2022

## Визит в автосервис

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Пробег     | 194 897 км               |
| Автосервис | <a href="#">ЕвроАвто</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург          |

### Выполненные работы

Сканирование электронных систем автомобиля  
Восстановительные работы: вскрытие багажника  
Восстановительные работы: Поиск неисправности  
Блок открывания багажника - Замена (кнопка на крышке багажника)  
Диагностика течи масла ("бесплатно – при устранении обнаруженных неисправностей"): .

### Купленные детали

Ручка открывания багажника

4 апреля 2022

## Визит в автосервис

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Пробег     | 196 340 км               |
| Автосервис | <a href="#">ЕвроАвто</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург          |

### Выполненные работы

Суппорт тормозной задний правый - Замена (включая прокачку тормозного контура)  
Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)  
Направляющая суппорта (к-кт) - Замена  
Суппорт тормозной задний левый - Замена (включая прокачку тормозного контура)  
Колодки тормозные передние к-кт - Замена: Снятие для профилактики  
Слесарные работы

### Купленные детали

Очиститель тормозов  
Направляющая суппорта (к-кт)  
Смазка для суппортов

22 июля 2022

## Визит в автосервис

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Пробег     | 200 739 км               |
| Автосервис | <a href="#">ЕвроАвто</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург          |

### Выполненные работы

Втулка (сайлентблок) переднего стабилизатора - Замена (комплект частичное с/у подрамника включено) (Акция)

Защита картера снятие/установка (Акция)

Фильтр воздушный - Замена (Акция)

Замена лампы габарит задний слева (Акция)

Регулировка углов установки колес передняя ось (Акция)

Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой) (Акция)

Фильтр салона - Замена (Акция)

### Купленные детали

Масло моторное

Прокладка пробки масляного поддона

Фильтр салона

Фильтр масляный

Фильтр воздушный

Втулка (сайлентблок) переднего стабилизатора

Пробка масляного поддона

Лампа

5 января 2023

## Визит в автосервис

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Пробег     | 205 989 км               |
| Автосервис | <a href="#">ЕвроАвто</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург          |

### Выполненные работы

Диск тормозной передний вентилируемый - Замена 2шт.

Слесарные работы: Очистка посадочных мест тормозных дисков

Защита картера снятие/установка

Диагностика системы охлаждения с опрессовкой

Слесарные работы: Демонтаж тормозных дисков - прикипели

Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена): . (+01) 2шт.

4 февраля 2023

## Визит в автосервис

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Пробег     | 206 390 км               |
| Автосервис | <a href="#">ЕвроАвто</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург          |

### Выполненные работы

Корпус термостата - Замена ( Двиг.:1.8 л. Бензин) (Акция)

Датчик температуры - Замена ( Двиг.:1.4 л. Бензин): . (-07) (Акция)

Регулировка уровня антифриза (Акция)

Восстановительные работы: Слив- залив антифриза для проведения работ (Акция)

Трубка охлад. жидкости металлическая - Снятие-установка ( Двиг.:1.4 л. Бензин): 03 н/ч заамена уплотнений (-09) (Акция)

Датчик кислородный/Lambdasonde - Снятие-установка ( Двиг.:1.8 л. Бензин): . (-08) (Акция)

Гофра глушителя - Замена ( Двиг.:2 л. Бензин на снятой детали выпуска) (Акция)

Приемная труба глушителя - Снятие-установка ( Двиг.:1.8 л. Бензин 18) (Акция)

Прокладка выпускного коллектора - Замена ( Двиг.:1.4 л. Бензин 14Т) (Акция)

Ремень ручейковый - Замена (Акция)

Защита картера снятие/установка (Акция)

### Купленные детали

Кольцо уплотнительное (двигатель)

Хомут металлический

Кольцо уплотнительное (сопутств. товары)

Прокладка термостата

Датчик температуры

Гофра глушителя

23 апреля 2023

## Визит в автосервис

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Пробег     | 210 051 км               |
| Автосервис | <a href="#">ЕвроАвто</a> |
| Регион     | Санкт-Петербург          |

### Выполненные работы

Сканирование электронных систем автомобиля

Диагностика течи масла ("бесплатно – при устранении обнаруженных неисправностей")

Диагностика системы охлаждения с опрессовкой



## Визит в автосервис

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Пробег     | 212 321 км      |
| Автосервис | ЕвроАвто        |
| Регион     | Санкт-Петербург |

### Выполненные работы

Сальник дифференциала правый - Замена

Бачок расширительный - Снятие-установка

Поддон масляный двигателя - Снятие-установка ( Двиг.:1.8 л. Бензин): при замене прокладки передней крышки ДВС (-26)

Восстановительный ремонт: программирование эбу

Сальник дифференциала левый - Замена

Насос водяной (помпа) - Замена ( Двиг.:1.8 л. Бензин отдельностоящая)

Замена антифриза с промывкой

Прокладка передней крышки двигателя - Замена ( Двиг.:1.4 л. Бензин)

Регулировка уровня масла МКПП

Сальник коленвала передний - Замена ( Двиг.:1.8 л. Бензин): при снятой передней крышке (-13)

Рычаг передний нижний левый - Замена

Опора КПП задняя - Замена

Фланец / тройник - Замена ( Двиг.:1.4 л. Бензин 14Т слева)

Защита картера снятие/установка

Восстановительные работы: замена опоры мкпп передней

Регулировка углов установки колес передняя ось

Восстановительные работы: замена муфты выхлопной системы сгнила не держится

Диагностика системы охлаждения с опрессовкой

Ролик-натяжитель ручейкового ремня - Замена ( Двиг.:2 л. Дизель Ремень снят)

Восстановительные работы: мойка бочка от эмульсии (бачок снят)

Восстановительные работы: очистка салона (сильное загрязнение)



### Купленные детали

Масло трансмиссионное

Ремень ГРМ к-кт

Кольцо уплотнительное (двигатель)

Антифриз

Ролик-натяжитель ручейкового ремня

Хомут глушителя

Опора двигателя задняя

Прокладка масляного насоса

Сальник коленвала передний

Хомут металлический

Вода дистиллированная

Рычаг передний левый

Опора двигателя передняя

Корпус термостата

Фильтр масляный

Пробка масляного поддона

Очиститель тормозов

Масло моторное

Насос водяной (помпа)

Сальник дифференциала

## Оценка автомобиля

77


### Рейтинг похожих автомобилей 60-84 из 100

Оценка помогает сравнить состояние похожих автомобилей и основана на ключевых пунктах отчёта.

### Транспортный налог

4 200 ₽ в год

По данным на 2023 год в Владимирской области.



# Отзывы и рейтинг модели


4,6

Общая оценка  
по 33 отзывам

| Плюсы / 10             | Минусы / 1      | Спорное / 5            |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| Дизайн                 | Качество сборки | Комфорт                |
| Расход топлива         |                 | Коробка передач        |
| Динамика               |                 | Стоимость обслуживания |
| Надежность             |                 | Мультимедиа            |
| Вместительность салона |                 | Управляемость          |
| Подвеска               |                 |                        |
| Обзорность             |                 |                        |
| Шумоизоляция           |                 |                        |
| Багажник               |                 |                        |
| Безопасность           |                 |                        |

# Характеристики

## Размеры, мм



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Колёсная база         | 2760 мм                            |
| Ширина передней колеи | 1584 мм                            |
| Ширина задней колеи   | 1588 мм                            |
| Размер колёс          | 215/60/R16, 215/50/R17, 225/50/R17 |

## Общая информация

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Страна марки      | Германия |
| Класс автомобиля  | М        |
| Количество дверей | 5        |
| Количество мест   | 5, 7     |
| Расположение руля | Левый    |

## Объём и масса

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Объём багажника мин/макс | 710/1860 л |
| Объём топливного бака    | 58 л       |
| Снаряженная масса        | 1571 кг    |
| Полная масса             | 2150 кг    |

## Трансмиссия

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Коробка передач    | Механика |
| Количество передач | 5        |
| Тип привода        | передний |

## Подвеска и тормоза

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески   | независимая, пружинная |
| Передние тормоза      | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза        | дисковые               |

## Эксплуатационные показатели

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Максимальная скорость                    | 195 км/ч    |
| Разгон до 100 км/ч                       | 11.7 с      |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.7/5.8/7.2 |
| Марка топлива                            | АИ-95       |
| Экологический класс                      | Euro 5      |
| Выбросы CO <sub>2</sub>                  | 169 г/км    |

## Двигатель

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Тип двигателя                 | бензиновый                           |
| Расположение двигателя        | переднее, поперечное                 |
| Объем двигателя               | 1796 см <sup>3</sup>                 |
| Тип наддува                   | нет                                  |
| Максимальная мощность         | 140/103 при 6300 л.с./кВт при об/мин |
| Максимальный крутящий момент  | 175 при 3800 Н*м при об/мин          |
| Расположение цилиндров        | рядное                               |
| Количество цилиндров          | 4                                    |
| Число клапанов на цилиндр     | 4                                    |
| Система питания двигателя     | непосредственный впрыск (прямой)     |
| Степень сжатия                | 10.5                                 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x88.2 мм                         |